

# 17번농장

규모: 2000두(자돈/비육돈)



퇴비장

육성사

출

비육사

자돈사

저장조


초기자돈사

출입구

물

부곡정미소


원주민중



돼지이동선



차량이동선



외부울타리





# 외부울타리



- 농장전체적으로 울타리 미설치
- 차망막 설치
- 부분적으로 설치

# 내부울타리



- 농장배치도에 근거하여 동과 서쪽으로 구분하여 설치
- 출하대 앞쪽으로 육성사와 자돈사 앞쪽으로 설치
- 차량과 돼지의 동선이 겹치지 않게 돼지는 돈사 안쪽으로 이동
- 전입-자돈사-육성사-비육사



# 전실



초기자돈사/자돈사 연결구조로  
출입구 맞은편으로 전실설치 가능



육성/비육 연결구조로 입출하대  
뒤쪽으로 공통전실 설치 가능

# 방역실



- 출입구쪽 대인소독실만 존재
- 안쪽으로 구분하여 샤워장 신설 예정



# 방조망/방충망



- 무창돈사
- 방조망/방충망 미설치



# 물품반입창고



- 물품반입창고 양문형으로 운영

# 출입문



- 출입문 없음
- 소독기 설치
- 외부울타리 설치시 출입문 예정

# 액비수거



- 출입구쪽 저장조의 위치로 외부울타리로 이송 가능



# 주요 동선의 조정

- 외부울타리 경계의 확정(퇴비장차 별도 출입구 사용)
- 농장진입하여 기존 출하대 이용/내부 울타리 적용
- 내부울타리 경계 방역실 설치
- 자돈전입하여 자돈이통로 만들기
- 내부 진입차량(출하차, 사료차)과 돼지동선 교차 방지
- 방역실 신설(샤워시설)
- 기존 물품반입창고 이용
- 저장조 호스외부로 연결